


Пример записи обозначения датчиков при заказе (строка заказа):

415М-ДИ – Ех – 5163 – 0,15/1,6 МПа – **05** – 24 – Т4 – С1 – ММ2 – ГП – БКН1 – 10 – Н – 360ч – ТУ – ... – ... – ...



Код	Аналоговый выходной сигнал	Код	Цифровой выходной сигнал
05 (50) 420 (204) 042В 05В 010В	0–5 мА (5–0 мА) 4–20 мА (20–4 мА) 0,4–2 В 0–5 В 0–10 В	RS485 USART HART USB PK	по указанному интерфейсу (для датчиков, поверенных по цифровому сигналу)
У	Выходной релейный сигнал для моделей 5XXX – (опция). Тип и значения уставок устанавливаются потребителем;		

Примечания:

Применяемость в моделях приведена в таблице 8 и таблице А.6

Совмещенные выходные сигналы при заказе указываются через косую черту, например: 05/RS485 или 420/USART.